



CEA

COMISIÓN EJECUTIVA DE AGUA

INFORME DE COMISIÓN No. CEA/DOYS/2022/041

Nombre del Servidor Público **JAVIER GÓMEZ REYNA**

Con el Puesto de **DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS**, Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección **DIRECCION DE OPERACIÓN Y SERVICIOS**

Comisionado a

SITIO DE LA FUGA CADENAMIENTO 10+410

el (los) día (s) **4 Y 5** de **MARZO** del **2022** con

número de Oficio **CEA/DOYS/2022/041** Con el objeto de

VERIFICAR LOS TRABAJOS DE LA REPARACION

Resultando de mi comisión lo siguiente;

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DAÑADA EN EL CADENAMAMIENTO 10+410 DE LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD CORRESPONDEIENTE AL ACUEDUCTO EL REALITO.

Elaborando este informe el día **10** de **MARZO** de **2022**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


JAVIER GÓMEZ REYNA

DIRECCION DE OPERACIÓN Y SERVICIOS


MTRO. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACÍAS

DIRECTOR GENERAL