



CEA

COMISIÓN EJECUTIVA DE AGUAS RESIDUALES

INFORME DE COMISIÓN No. CEA/DOyS/2022/081

Nombre del Servidor Público

GUSTAVO IBARRA GONZALEZ

Con el Puesto de

AUXILIAR OPERATIVO

, Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección

DIRECCION DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

Comisionado a

CATORCE Y MATEHUALA, S.L.P.

el (los) día (s)

26

ABRIL

del

2022

con

número de Oficio

CEA/DOyS/2022/081

Con el objeto de

VISITA TECNICA PARA VERIFICAR EL ESTADO FISICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Resultando de mi comisión lo siguiente;

Catorce.- Plantas de tratamiento fuera de operación una por falta de mantenimiento y la otra por infraestructura dañada por falla en el terreno donde se encuentra, tienen en mente presentar un nuevo proyector para otra planta en la cabecera municipal de Real de Catorce, S.L.P., y quedaron de platicar con la alcaldesa para ver si rehabilitarán las dos plantas existentes.

Matehuala.- Las 2 plantas están sin operar la de zona industrial no opera por falta de un aereador "motor" y la de la cabecera no opera porque en la planta se quemaron las bombas y descargan a canal a cielo abierto.

Elaborando este informe el día

27

de

ABRIL

de

2022

MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


GUSTAVO IBARRA GONZALEZ
AUXILIAR OPERATIVO


JAVIER GÓMEZ REINA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS