



Nombre del Servidor Público

HIPOLITO URIBE ABRIN

Con el Puesto de TECNICO NO ESPECIALIZADO Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección DIRECCION DE CONSTRUCCIONCOMISIONADO A: VISITA A PLANTAS DE TRATAMIENTO EN ZONA HUASTECA, VARIOS MPIO. TANQUIAN DE E. , TAMPAMOLON, COXCATLAN , SAN ANTONIO, TANLAJAS, TANCAN HUITZ. AXTLA DE T. Y TAMPACAN, S.L.P.el (los) día (s) 04 AL 06 de JULIO de 2022 con  
número de Oficio CEA/DC/SUP/049/2022/ Con el objeto de:**VERIFICACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO. ( ZONA RURAL TODO EL DIA)**

Resultando de mi comisión lo siguiente;

**04 DE JULIO DE 2022**

HOY SE VISITO PTAR EN CABECERA MPIAL. TANQUIAN CUENTA CON 9 LAGUNAS DE OXIDACION FALTA LIMPIEZA GRAL.NO CUENTA CON EQUIPO DE CLORACION= LAS LOMAS CUENTA CON 13 PANEL SOLAR NO CUETA CON CABLES DE LOS PANEL CON DAÑOS EN LOS TALUDES DE PLANTA..CERRITOS ESTA PLANTA CUENTA CON MUCHAS FISURAS Y UNDIMIENTO EN TODA LA PLANTA SIN FUNCIONAR.TAMPAMOLON,ESTA PLANTA NO FUNCIONA DESCARGA AL ARROYO DIRECTAMENTE SIN TRATAR FALTA MANTENIMIENTO.COXCATLAN SON LAGUNAS DE OMEDAL FALTA CLORACION Y SOLICITA CONSTRUCCION PARA OTRA LAGUNA.SAN ANTONIO NO FUNCIONA POR TAPON EN LLEGADA A PLANTA DESCARGANDO AL ARROYO REPARACION EN LA GEOMENBRANA EN TODA LA PLANTA. TANLAJAS NO FUNCIONA POR FALTA DEL SISTEMA ELECTRICO NO CUENTA CON TRANSFORMADOR.EN BARRANCON ESTA PLANTA ESTA SIN USAR TIENE TIEMPO SIN OPERAR CUENTA CON PANEL SOLAR.


**05 DE JULIO DE 2022**

AQUISMON LAS DOS PLANTAS DE ESTE MPIO. NO SE TUBO ACCESO POR PURTAS CERRADAS CON CANDADO DE PROPETARIOS DE LOS RANCHOS. AXTLA= LA UNION FOSA SEPTICA SE ENCUENTRA LLENA DESCARGA A UN ARROYO LE FALTA LIMPIEZA EN COPALO CUENTA CON TAPON A LLEGADA DE PLANTA DESCARGA AL ARROYO SIN TRATAR. LA LIBERTAD NO FUNCIONA POR TAPON EN LLEGADA A FOSA SEPTICA, AYATOXCO FOSA SEPTICA COMPLETAMENTE LLENA, CHIMALACO FOSA SEPTICA COMPLETAMENTE LLENA Y EN MAL ESTADO LA CONSTRUCCION Y JALPILLA QUE ESTA SIN OPERAR FALTA TERMINAR CONSTRUCCION DE UNA BARDA Y REPARAR EL ACERO. TAMPACAN= FALTA LIMPIEZA GRAL. EN LOS OMEDALES Y PLANTACION DE CARRIZOS PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO. TANCANHUITZ, LAS ARMAS ESTA SIN OPERAR EL AGUA QUE TIENE ES DE LLUVIA LA GEOMEMBRANA YA ESTA EN MAL ESTADO SE REQUIERE INSTALAR NIEVA

**06 DE JULIO DE 2022**

SE VISITO Y VERIFICO PLANTAS DE TRATAMIENTO EN PENAL DE TANCANHUITZ EN LA CUAL SE REQUIERE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA MEJOS FUNCIONAMIENTO. EN PENAL DE CD. VALLES SOLO SE TRABAJA A UN 70% FALTA REPARACION DE UN SOPLADOR Y UNA BOMBA DE LODOS COMO LIMPIEZA EN EL AREA.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

  
ING. EFREN RUELAS PALOMERA  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

  
HIPOLITO URIBE ABRIN  
TECNICO NO ESPECIALIZADO