



Nombre del Servidor Público RAMÓN RAMÍREZ
Con el Puesto de JEFE DE GRUPO Credencial Núm. _____
Asignado a la Dirección DIRECCION DE CONSTRUCCION
COMISIONADO A: VILLA DE ARRIAGA, SANTO DOMINGO Y VILLA DE REYES, S.L.P.
el (los) día (s) 22 AL 24 de ENERO de 2019 ✓ con
número de Oficio DC/SUP/19/061 Con el objeto de:

**VERIFICACION DE FINIQUITOS DE OBRAS EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS EN VARIAS COMUNIDADES RURALES.
(VEHICULO CON HIPOLITO URIBE).**

Resultando de mi comisión lo siguiente;

22 DE ENERO DE 2019 ✓

EL DIA DE HOY SE VISITO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN GOGORRON CON CONTRATISTA PARA REPORTARLE UNA FUGA DE AGUA QUE TIENE EN UNA LAGUNA PARA SU REPARACION. DE ESTE LUGAR NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, A LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA DONDE SE VERIFICARON LAS MEDIDAS DEL DRENAJE SANITARIO 1083.36 DE TUBERIA INSTALADA 13 POZOS DE VISITA Y 16 DESCARGAS.


23 DE ENERO DE 2019 ✓

SE CONTINUO CON LA VERIFICACION EN STO. DOMINGO EN LA COMUNIDAD DE ILLESCAS EL DRENAJE SANITARIO 786.20 METROS DE TUBERIA INSTALADOS 12 POZOS DE VISITA Y 33 DESCARGAS DE LAS CUALES SOLO 22 SE PAGARON AL CONTRATISTA DE ESTE LUGAR NOS TRASLADAMOS A SANTA MATILDE DE ESTE MISMO MUNICIPIO DONDE SE RECORRIO 1738.90 METROS DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO CON 20 POZOS DE VISITA Y 56 DESCARGAS EN EL LUGAR SE VIO QUE FALTA LIMPIESA DE MATERIAL DE EXCAVACION QUE SE TIENE QUE RETIRAR.

24 DE ENERO DE 2019 ✓

HOY SE VISITO LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, SOLO SE MIDIO UNA PARTE DEL DRENAJE SANITARIO EN EL LUGAR COMO EN LA PRESIDENCIA NO SE ENCONTRO A NADIE DEL COMITÉ DE OBRA SE RECORRIO 1915 METROS DE TUBERIA INSTALADA 29 POZOS DE VISITA Y 48 DESCARGAS

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


GERARDO IZQUIERDO SANCHEZ
JEFE DE SECCIÓN


RAMÓN RAMÍREZ
JEFE DE GRUPO