

Nombre del Servidor Público ADOLFO MENDEZ VILLALON  
Con el Puesto de OPERADOR ESPECIALIZADO, Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA  
Comisionado a XILITLA, AQUISMON Y EL NARANJO, S.L.P.

el (los) día (s) 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 con  
número de Oficio N° CEA/EZH/20/240 Con el objeto de

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE LA 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA DE XILITLA, S.L.P.; VERIFICACIÓN DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMON (TANQUES Y CARCAMO); VERIFICACIÓN DE TRABAJOS FINALES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA OBRERA EN EL NARANJO, S.L.P.(ZONA RURAL, TODO EL DÍA).


Resultando de mi comisión lo siguiente;

EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 8:00 AM HACIA EL MUNICIPIO DE XILITLA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RECORRIDO PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS Y EFECTUAR TOMAS AÉREAS MEDIANTE DRONES Y TENER EVIDENCIA DE LA OBRA. POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS HACIA EL MUNICIPIO DE AQUISMON, CON LA FINALIDAD DE REALIZO UN RECORRIDO EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL Y TAMBIÉN EFECTUAR TOMAS ÁREAS MEDIANTE DRONES. EL PRIMER PUNTO VERIFICADO FUE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EN DONDE SE OBSERVÓ QUE SE HICIERON MEJORAS EN LA ESTRUCTURA, SE CAMBIÓ EL EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y SE REALIZÓ LA CONEXIÓN ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. POSTERIORMENTE SE SIGUIÓ LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN HASTA LLEGAR A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE Y EL NUEVO. LOS CUALES FUERON INTERCONECTADOS CON UNA LÍNEA NUEVA. DESPUÉS SE CONTINUÓ VERIFICANDO LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN HASTA LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL, EN DONDE SE OBSERVARON LOS TANQUES EXISTENTES EN DONDE SE ALMACENA EL AGUA Y QUE ES LLEVADA HASTA LAS TOMAS DOMICILIARIAS. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 4:30 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 6:00 PM.

EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 8:00 AM HACIA EL MUNICIPIO DE EN EL NARANJO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS PENDIENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA OBRERA EN SUS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, Y A VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA, LA INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS Y EL TRAMITE ELÉCTRICO QUE SE LLEVA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DEBIDO A QUE SE LLEVARÍA A CABO EL ARRANQUE DE LA OBRA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 4:00 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 6:00 PM.

Elaborando este informe el día 9 de Noviembre de 2020

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

  
ADOLFO MENDEZ VILLALÓN  
OPERADOR ESPECIALIZADO

  
CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE ENLACE OFICINA ZONA HUASTECA