

Nombre del Servidor Público ADOLFO MENDEZ VILLALON
Con el Puesto de OPERADOR ESPECIALIZADO, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA
Comisionado a TAMUIN, XILITLA Y SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.

el (los) día (s) 12, 13 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 con
número de Oficio N° CEA/EZH/20/250 Con el objeto de

VERIFICACIÓN DE TANQUES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEÑON EN SANTA MARTHA, Y VISITA PARA ATENCIÓN DE SOLICITUD DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PALMAS, TAMUIN, S.L.P.; VISITA PARA VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA PALIZADA, XILITLA; VISITA DE OBRA DE LA LICITACIÓN DE LA LÍNEA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P. (ZONA RURAL, TODO EL DÍA).

Resultando de mi comisión lo siguiente;

EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 8:00 AM HACIA EL MUNICIPIO DE TAMUIN CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR UNA REVISIÓN A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEÑÓN, PARA HACER UN LEVANTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y LOS ELEMENTOS PENDIENTES PARA SU NUEVA INTERCONEXIÓN, TAMBIÉN SE EFECTUÓ LA VISITA AL SISTEMA DE REBOMBEO EN DONDE SE VERIFICO LAS PARTES DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO QUE SE TIENE PENDIENTE. POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS HACIA EL EJIDO LAS PALMAS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN RECORRIDO CON AUTORIDADES LOCALES Y HACER UNA REVISIÓN A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EXISTENTE DEL AGUA POTABLE COMO TUBERÍAS, TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUES, ADEMÁS DE OBSERVAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS FOSAS SÉPTICAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ADEMÁS SE REFERENCIO EL PREDIO PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 5:30 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 6:30 PM.

EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 8:00 AM DE SE REALIZÓ EL TRASLADO HACIA LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA CON LA FINALIDAD DAR ATENCIÓN A UNA SOLICITUD TELEFÓNICA CON RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA. SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN 3 BENEFICIARIOS Y SE LES VOLVIÓ A DAR UNA CAPACITACIÓN COMPLETA DE LA OPERACIÓN DE SISTEMA. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 3:00 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 5.00 PM.

EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REALIZÓ EL TRASLADO A LAS 8:00 AM HACIA EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VISITA DE OBRA REFERENTE A LA LICITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÍA A LA CABECERA MUNICIPAL Y ALGUNAS OTRAS LOCALIDADES. JUNTO CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE LAS EMPRESAS INTERESADAS SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LOS SITIOS DE LA LÍNEA, EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA Y EN LA FUENTE ABASTECIMIENTO DEL RIO SAN PEDRO. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 3:00 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 5.00 PM. POR UN ERROR DEL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE SE REALIZO LA CARGA DE LITROS EXTRAS DESTINADOS PARA ESTA COMISION.

Elaborando este informe el día 18 de Noviembre de 2020

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN
OPERADOR ESPECIALIZADO


CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE ENLACE OFICINA ZONA HUASTECA