



CEA

COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

INFORME DE COMISIÓN No. CEA/DOyS/AA/2022/043

Nombre del Servidor Público MA DEL SOCORRO ALONSO RUIZ

Con el Puesto de SUBDIRECTORA DE ADMON. DEL AGUA, Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección DIRECCION DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

Comisionado a EN EL SITIO DE LA FUGA CADENAMIENTO 10+360

el (los) día (s) 9 y 10 de MARZO del 2022 con

número de Oficio _____ Con el objeto de


VERIFICAR LOS TRABAJOS DE LA REPARACION

Resultando de mi comisión lo siguiente;

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DAÑADA EN EL CADENAMINETO 10+360 DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DEL ACUEDUCTO EL REALITO

Elaborando este informe el día 14 de MARZO de 2022

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


MA DEL SOCORRO ALONSO RUIZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL
AGUA


MTRO. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACÍAS
DIRECTOR GENERAL