

CEA

COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

INFORME DE COMISIÓN No. CEA/DOyS/2022/090

Nombre del Servidor Público GUSTAVO IBARRA GONZALEZ
Con el Puesto de AUXILIAR OPERATIVO, Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección DE OPERACIÓN Y SERVICIOS
Comisionado a ARMADILLO DE LOS INFANTE Y VILLA HIDALGO, S.L.P.

el (los) día (s) 27 ABRIL del 2022 con
número de Oficio CEA/DOyS/2022/090 Con el objeto de

VISITA TECNICA PARA VERIFICAR EL ESTADO FISICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Resultando de mi comisión lo siguiente;

En visita a las plantas de tratamiento de aguas residuales se observa:


PTAR Armadillo de los Infante: No opera por falta de mantenimiento en las instalaciones, se esta deteriorando cada vez más y ya presenta signos de vandalismo, se robaron puerta de caseta y el alambrado perimetral ya esta caido en la parte de atrás de las instalaiones.

PTAR Villa Hidalgo; se esta operando, el proceso tiene deficiencias, pero el personal encargado por parte del municipio esta comprometido para mejorar y dar continuidad a esta planta. quedando de hablar a la CEA para poder realizar muestreo, después que se mejore la calidad del influente.

Elaborando este informe el día 28 de ABRIL de 2022

MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


GUSTAVO IBARRA GONZALEZ
AUXILIAR OPERATIVO


JAVIER GÓMEZ REINA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS