

CEA
COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

INFORME DE COMISIÓN No. CEA/DOyS/2022/089

Nombre del Servidor Público CESAR GERARDO REYNA HERNANDEZ
Con el Puesto de SUBDIRECTOR DE PTAR'S, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección DIRECCION DE OPERACIÓN Y SERVICIOS
Comisionado a ARMADILLO DE LOS INFANTE Y VILLA HIDALGO, S.L.P.
el (los) día (s) 27 ABRIL del 2022 con
número de Oficio CEA/DOyS/2022/089 Con el objeto de

REALIZAR VISITA TECNICA PARA VERIFICAR EL ESTADO FISICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Resultando de mi comisión lo siguiente;


En ambos municipios se hace una presentación protocolaria del servidor que suscribe, se emiten las recomendaciones para la rehabilitación de las plantas de tratamiento, se toma memoria fotografica y se levanta minuta de trabajo debidamente sellada por las autoridades municipales. En Armadillo de los Infante se constata que no funcionan las plantas de tratamiento de aguas residuales y se informa de los beneficios en los que incurriran las autoridades para el caso de ponerlas en funcionamiento. En Villa Hidalgo la PTAR se encuentra ubicada en la localidad de Corcovada y se encuentra funcionando con deficiencias, se demuestra interes por el responsable de la PTAR de mejorar su proceso y se compromete a notificarnos cuando eso ocurra para que el personal de la CEA levante un muestreo de la calidad del agua tratada.

Elaborando este informe el día 28 de ABRIL de 2022

MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


CESAR GERARDO REYNA HERNANDEZ

**SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES**


JAVIER GÓMEZ REINA

DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS