



Nombre del Servidor Público ULISES MORALES MONTOYA

Con el Puesto de COORDINADOR DE ÁREA, Credencial Núm. 250

Adscrito a la Dirección DE PROYECTOS

Comisionado a ENTRONQUE DE MATEHUALA, GUADALCÁZAR; NUEVO JOMTÉ, SAN VICENTE TANCUAYALAB; COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS

el (los) día(s) 16, 19, 20, 21 y 22 de DICIEMBRE del 2022 con
 número de Oficio CEA/DP/2022/175 Con el objeto de MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2022

Resultando de mi comisión lo siguiente:

En seguimiento a actividades de Monitoreo de los Servicios en la localidad de Entronque de Matehuala (El Huizache), Guadalcázar, se acudió a la localidad para realizar acompañamiento para recorrido por el sistema, con la finalidad de que personal de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del H. Ayuntamiento de Guadalcázar realizara dictamen técnico, con el cual evaluarán y cotizarán las reparaciones necesarias para reactivar el sistema de agua potable. Se acordó con el Director de Agua Potable y la Coordinadora de Desarrollo Social Municipal que, enviarían la propuesta de mejora en cuanto analicen los alcances del dictamen, para posteriormente, dar continuidad a los trabajos y a la información en la localidad.

En la localidad de Nuevo Jomté, San Vicente Tancuayalab, se acudió para realizar el Monitoreo de los Servicios y se reportó que el sistema no se encuentra en operación. Estuvo presente personal de Contraloría Interna y de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento, representante de la empresa contratada para construir el sistema, Comité Rural Auxiliar, autoridades locales y beneficiarios. Se informó que falta por suministrar e instalar el equipo electromecánico de bombeo para realizar las pruebas correspondientes en las líneas de conducción y redes de distribución. El H. Ayuntamiento y la empresa, se comprometieron con los beneficiarios a concluir la obra antes de que concluya el año.

En la localidad de Copalo (Chalco), Axtla de Terrazas, se acudió con personal del Organismo Operador Municipal a realizar el Monitoreo de los Servicios en la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad, la cual se encuentra operando y recibió mantenimiento por parte del Organismo en meses anteriores. Se acordó verificar con el Manual de Operación de la planta, que se esté operando de manera correcta, así como verificar la calidad del agua tratada.

Elaborando este informe el día 22 de diciembre de 2022

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


ULISES MORALES MONTOYA
COORDINADOR DE ÁREA


ING. SERGIO CERDA ZEPEDA
DIRECTOR DE PROYECTOS



Nombre del Servidor Público

ULISES MORALES MONTOYA

Con el Puesto de

COORDINADOR DE ÁREA

, Credencial Núm.

250

Adscrito a la Dirección

DE PROYECTOS

Comisionado a

ENTRONQUE DE MATEHUALA, GUADALCÁZAR; NUEVO JOMTÉ, SAN VICENTE TANCUAYALAB; COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS

el (los) día (s)

16, 19, 20, 21 y 22

de

DICIEMBRE

del

2022

con



número de Oficio

CEA/DP/2022/175

Con el objeto de

MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2022

Resultando de mi comisión lo siguiente:



Elaborando este informe el día

22

de

diciembre

de

2022

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.